

Vista desde la plaza hacia Edificio C.

5 envolvente

REHABILITACIÓN

MEJORA DE LA ENVOLVENTE

A2 Acabado protección cubierta de pizarra clavada sobre rastreles pino de país.

CB Cubierta inclinada impermeabilizada y aislada. Forjado soporte mediante panel sandwich (Thermochip roof o similar, DAU 20/121 C)

T2 Trasdosado e:35mm de refuerzo aislante (tablero de fibras Steico o similar).

E2 Estructura principal y secundaria de cubierta con escuadrías de madera de pino del país C1 Carpintería de madera (Uw 1,0-1,1 W/m2K) y vidrios

(6/15argón90/4;Ug:1,0W/m2K) factor solar, g:0,65-0,7 C2 Contraventana madera pino del país para control solar, según orientación (Control indicador Qsol;jul) C3 Estor enrollable control solar, según orientación (Control

indicador Qsol;jul) T1 Trasdosado mediante entramado autoportante 90mm con

cámara de aire 1-2 cm separada muro. Aislamiento lana mineral 85mm, 0,035 W/mK P1 Control de puente térmico fachada-forjado intermedio

(estructuras murarias heredadas) mediante tablero inferior aislado fibras de madera.

P2 Control de puente térmico en huecos, entrega SATE sobre carpintería y premarco de madera, y sistema hermeticidad (Doble cinta, autoexpansiva y de hermeticidad)

M1 Muro preexistente, saneado y consolidado. Espesor variable según edificio.

NUEVA PLANTA

Fachada tipo acabada en mortero con Sistema SATECoat de Thermochip o similar (DAU 20/120 E). (U: 0,20-0,22 W/m2K)

A1: Mortero flexible elástico con malla f.vidrio, imprimación y capa fina de acabado (1,5mm) acción descontaminante fotocalítica (Sistema Coteterm M-Flex o similar)

PS:Panel sandwich, integrado por:

Ps.1 panel fibrocemento 12,5mm Ps.2 aislamiento XPS 0,037 W/m2K

Ps.3 panel fibroyeso 12,5mm (Panel SATE de Thermochip o

E1: Estructura de perfiles acero (light steel framing o similar). Alternativamente, estructura de madera de pino del país (véase

Tr1: Doble panel fibroyeso 12,5mm y placa yeso laminado reforzado con vidrio e:15mm Acabado variable, según zona de interior.


6 Estrategias pasivas


7 Sistemas activos

1. La galería exterior ajardinada de acceso a cada vivienda, más sombría, que funcionará como el pulmón fresco de la vivienda en verano. Este pulmón, con huecos en orientación diametralmente opuesta a los del otro espacio buffer de la vivienda (terraza del salón), funcionarán forzando una suave ventilación natural cruzada, muy ventajosa en épocas intermedias.

2. El otro espacio buffer de la vivienda, diseñado para el invierno, se constituye por la galería terraza exterior. Para dar mayor flexibilidad al corazón de la zona día, esta terraza-galería articula la relación entre la cocina y el salón. Se abre a orientaciones captadoras de sol (sur), funcionando como espacio invernadero en caso de cierre con vidrio, Así se crea una cámara entre las zonas interiores de la envolvente y el exterior que reduce las pérdidas.


ESTADO ACTUAL





Sección constructiva tipo para nueva planta





■ Estructura vertical: Miño 19 y 21: pilares de acero laminado.

Forjados portantes con paneles Termochip Floor o similar.

Edificio AB y C: Light steel frame o Balloon frame según estudio

Esquema de principio para climatización de viviendas

1. Unidad interior 7. Radiador 2. Alimentación Gas

8. Línea de Gas 3. Salida de la instalación 4. Salida Agua Sanitaria 9. Linea de Líquido

5. Entrada Sanitaria 10. Agua Caliente Sanitaria

6. Entrada Instalación

Muros de hormigón bajo rasante

11. U. exterior de Aerotermia

Consolidación y restauración Estructura de entramado de madera según original.

económico.

MATERIALES





MADERA



TEJAS DE PIZARRA GRANITO MORTERO DE CAL

TRAMITANCIAS OBJETIVO

- 1. CUBIERTA: U=0,18-0,20 W/M2K 2. MUROS: U=0,20-0,22 W/M2K
- 3. SUELO EXTERIOR: U=0,18-0,20 W/M2K 4. VENTANAS: UH=1-1,10 W/M2K

En la búsqueda del reencuentro con lo tradicional desde un punto de vista contemporáneo, Senda305 usa elementos tradicionales como la pizarra en cubierta, el granito en el aplacado del zócalo, o la madera en la estructura. Además, se rescata el mortero de cal para el enfoscado de fachada, recuperando el aspecto blanco que antaño tuvo Lugo, y que aún sigue teniendo en muchas de sus fachadas.

Vista de Edificio AB hacia Pazo desde Rúa Falcón



Vista interior de salón de vivienda AB 1 con terraza de invierno soleada

